



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ №1

г. Спасск-Дальний

10 июня 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус КГБ ПОУ «СПК».**
- 1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 118
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2310 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 29314 кв. м
- 1.4. Год постройки здания-1968г., год последнего капитального ремонта-2010г. (кровля).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2014г.
- 1.6. Название организации (учреждения) - краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Спасский политехнический колледж» (КГБ ПОУ «СПК»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692238, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 118.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
 - удовлетворение потребностей личности в получении профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня классификации;
 - интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие личности.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (интернет, телефон, письма).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды годные к профессиональному обучению.
- 2.6 Плановая мощность: 220 чел./сут.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

от автовокзала до остановки СТА на маршрутных автобусах под № 3Б, 7, 11, 5А. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м.;
- 3.2.2 время движения (пешком) - 7 мин.;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
7.	Инвалиды годные к профессиональному обучению	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника;

«ВДН» – не организована доступность.

указать один из вариантов.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,4
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3,5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	6,7,8
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	9,10
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	11,12,13
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	14,15
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: в связи с тем, что в учебном корпусе ширина дверного проема входной двери и кабинетов менее 0,9 м., имеется порог, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, туалетные комнаты не приспособлены, выключатели и розетки в помещениях на высоте более 1,5 мю от уровня пола, не кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поэтому в учебном корпусе доступность не организована для всех категорий инвалидов и МГН, но доступен для обучения инвалидов годных к профессиональному обучению.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2.	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2015-2016г.г. в рамках исполнения программы «Доступная среда 2013-2017г.г.».

(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность объекта для получения слуг для инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1 . Территории, прилегающей к объекту | на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3.Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4.Зоны целевого назначения здания | на 3 л. |
| 5.Санитарно - гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6.Системы информации (в связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Поэтажный план, паспорт БТИ | |

Руководитель рабочей группы,
зам. директора по УПР

Лень Т.М.

Члены рабочей группы,
заведующий хозяйством

Андрющенко Т.В.

В том числе:

Председатель Приморской краевой
общественной организации

«Спасское городское общество инвалидов»

Бредюк Н.Д.

Председатель Всероссийского общества
слепых ГО Спасск-Дальний

Симонова О.Н.